

Tous ce matériel est entièrement fonctionnel

### Affuteuse



Tête de l'affuteuse neuve mis en place par Luc Batard donc pas de jeu


Compteur de dent

Pédale pour pas a pas en écrasage






Avec 3 meules neuves



Appareil a écrasé Armstrong N°5



Appareil a rectifié

5700 B et 5500 B





Pièce de rechange

Qt 2 excentrique

Qt 2 butté de dent

Qt1 doigt poussoir affuteuse

Qt 1 vis de serrage 2454c

Qt 2 plaque usure 5724